

Bedmose A øst	1667		findes ikke			slettes fra GIS-lag
Tinkerup A	1697	(X)	findes ikke	keglekamt mør (kegle skiftes?)		Udbedres af amænd/entreprenør
	1879		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1880		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1881		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1884		findes ikke			slettes fra GIS-lag
Maglemose A nord 2	2578		tilstoppet			spules/suges
	2585		findes ikke			spules/suges
Maglemose A Græsted vest 1	1844		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1843		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1841		findes ikke			slettes fra GIS-lag
Maglemose A Græsted vest 2	1855		(tilstoppet)	genstande i brønd skal oprenses		spules/suges
Maglemose A Græsted øst 3	1869		(tilstoppet)	ingen bemærkninger fra tilsyn?		spules/suges
Hesemose A	1412		tilstoppet			Udbedres af amænd/entreprenør
Hågendruprenden	1765		(tilstoppet)	hul i afgangsrør og jordfaldshul		spules/suges
Essedalsrenden	2264			afgangsrør kan ikke ses, står under vand		Udbedres af amænd/entreprenør
Langesørenden	2311			jordfaldshul		TV-inspektion?
Ammestrup A vest 2	1557		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1558		findes ikke	lagt bemærkning fra tilsyn?		skal tilses
	1559		findes ikke	ingen bemærkning fra tilsyn?		skal tilses
	1560		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1565		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1566		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1567		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1568		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1569		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1570		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1572		findes ikke			slettes fra GIS-lag
Ammestrup A sydvest 3	1573		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1574		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1575		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1576		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1577		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1578		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1579		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1580		findes ikke			slettes fra GIS-lag
	1581		findes ikke			slettes fra GIS-lag
Ammestrup A sydvest 4	1582			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1583			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1586			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1587			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1589		dæksel skiftes	topring i stykker, skiftes		Udbedres af amænd/entreprenør
	1595		(findes ikke)	ligger nok i have?		skal tilses
	1598			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1494			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1490			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
	1489			ingen bemærkninger fra tilsyn?		skal tilses
Ammestrup A syd 5	1603		(findes ikke)	maske dækker til?		slettes fra GIS-lag

Den høje brynd? ingen funktion?