

**Bilag 3:** Fotos fra kommunal besigtigelse 21. marts 2023.



*Nr. 1: Foto taget syd for matr. 20do i retning mod vestlig side af Esrums Å. Aflåst låge ses th. i billedet.*



*Nr. 2: Foto taget syd for matr. 20do i retning mod skoven "Lunden" i syd samt vestlig side af Esrums Å.*



*Nr. 3: Foto taget syd for matr. 20do lige ved Esum Å i retning mod skoven "Lunden" i syd.*



*Nr. 4: Foto taget nord for matr. 20do (G/F fællesarealer) lige ved Esrum Å i retning mod skoven "Lunden" samt matr. 20do mod syd.*



*Nr. 5: Foto taget nord for matr. 20do (G/F fællesarealer) lige ved Esrum Å i retning mod skoven "Lunden" samt matr. 20do mod syd. Foto taget fra et punkt længere nord for ift. foto nr. 4.*