

2016

	Nyt dækse (brønd nr.)	Skal suges (brønd nr.)	Kegle skiftes (brønd nr.)	Brøndring skiftes (brønd nr.)	Kunne ikke findes (brønd nr.)	Andet	Bemærkninger
Almevandløbet							
Ammendrup A	8	1,2	7				Hos A-mænd
Anneosevandløbet	3	1,1					
- Sideløb A		1				Brønd 2 skal graves fri	Der står vand, så ledning bør spules?
- Sideløb B							
- Sideløb C							
Bedsmose A	5		7				
- Tilløb 1							
Esseadalstrenden		2					Der står vand, så ledning bør spules?
- Tilløb 1							Der er usikkerhed om det er de rigtige brønde?
Hessemose A							Der er usikkerhed om det er de rigtige brønde?
- Sideløb B				1			
- Sideløb C	2	2					
Hågendruprenden	1						
- Tilløb 1	3						Der står vand, så ledning bør spules?
Kildemose A							Der står vand, så ledning bør spules?
Kædebro A	2,5		2		1		Kan ikke lyde å-mænds bem til brønd 1?
Langesørenden							
Laugørenden							
Lopholmrenden							Meget få bem. Fra å-mænd?
Lyslørenden		3				Jordfaldshul v. brønd 2.	
Maglemose A – Græ		2,17			10, 11, 13, 16	Væltet træ over brønd 7	Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 9, 18, 19, 20
Maglemose A – Hel		1,1	6,7				Der står et pumpehus ovenpå brønd 22. Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 35, 36, 37, 38
Møllebækrenden	1,4,7			9			Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 12
- Sideløb A							
- Sideløb B							
Nejlingevandløbet		1,3	5			Jordfaldshul v. brønd 4.	
- Sideløb							
Nellerød A							Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 1,2
Orebjergrende							
- Sideløb A							
Sigers A							Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 1,2,5,6,7
Sletteosevandløbet							Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 1,2,3
Stokkeruprenden					6,7,9	Kegle er skævt på brønd 5	
- Tilløb 1	1						
Tannemose A	8				1,2,3,4,5,6,7,12	Brønd 10 skal graves fri	
Tinnguse A			8				
Tinkrup A			4				
- Sideløb 1							
Umeruprenden							
- Tilløb							
Vandmose A							
- Tilløb D	9		10			Jordfaldshul v. brønd 4.	Ingen bem. Fra å-mænd om brønd 12, 13, 14, 15, 16, 17. Usikkerhed om brønd 1 i virkeligheden er brønd 2?
Ørbjergrenden			1				Ingen bem. Fra å-mænd?